

令和8年度 台風6号(6月2日～6月3日)による農地・農業用施設・林道の被害について

令和8年6月17日開催
産業建設委員会資料
産業環境部農林振興課

位置図

農地・農業用施設被害関係 ①～⑮

林道災害関係 ①～④

農地・農業用施設 被害

番号	場所	農地・農業用施設	被災内容	備考	
1	小川町	農業用施設	用水路	水路下法面が崩壊	写真資料
2	安坂山町	農地	法面	石積崩れ	写真資料
3	安坂山町	農業用施設	用水路	石積崩れ	
4	阿野田町	農業用施設	農道	法面崩れ	写真資料
5	田茂町	農業用施設	頭首工	取水口へ土砂堆積	
6	辺法寺町	農地	法面	法面崩れ	写真資料
7	小川町	農業用施設	排水路	法面崩れ	
8	楠平尾町	農業用施設	道路	陥没	
9	楠平尾町	農業用施設	ため池	漏水	
10	楠平尾町	農業用施設	頭首工	取水口へ土砂堆積	
11	両尾町	農業用施設	排水路	排水路へ土砂堆積	
12	両尾町	農業用施設	排水路	排水路へ土砂堆積	
13	住山町	農業用施設	排水路	排水路へ土砂堆積	
14	住山町	農業用施設	排水路	排水路へ土砂堆積	
15	安坂山町	農地	法面	石積崩れ	

林道 被害

番号	場所	林道名	被災内容	備考
1	安坂山町	鈴鹿南線	土砂崩落(4箇所)	写真資料
2	加太向井	柚ノ木越線	土砂崩落	
3	関町久我	久我福徳線	土砂崩落	
4	加太板屋	板屋線	土砂崩落(道路下)	写真資料













